



Abb 1a-b links: Darstellung der Wirbelsäule vor der Operation: Auffallend ist der Knick im Stehen zwischen Lenden- und Brustwirbelsäule, die Stato-Dynamik ist schwer gestört [M.W. 3. April 2012]; rechts: Darstellung der Wirbelsäule nach dem Einsatz der künstlichen viskoelastischen Bandscheibe: Die Wirbelsäule zeigt in Statik wie Dynamik einen harmonischen Verlauf [M.W. 26.11.2012]



Abb a: Vor- und nach der Operation im visuellen Direktvergleich [M.W. 3. April 2012 & 26.11.2012]